

Uferile se vor depune pe odata office Cardiologie
ori în alt război înainte la secretarul instituției
pozdno în data de 30.05.2023, ora 15:00

INSTITUTUL DE GOSI
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA

str. Ghencea Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE GOSI CARDIOVASCULARĂ TIMIȘOARA	Mr. înregistrare:	1074
Ziua /Luna /Anul	12 / 06 / 2022	



Catre Conducerea IBCV Timisoara si Sef sectie Chirurgie Cardiovasculara,

Ca raspuns la adresa nr. 10961/06.12.2022, CPIAAM IBCVT va comunica urmatoarele:

Se avizeaza mutarea UTS din incinta Blocului operator corp C de cladire in spatiul fostului punct de Sterilizare etaj II corp D de cladire in urmatoarele conditii sumative:

- Se vor respecta integral prevederile din autorizatia nr. 4775 din 18.03.2016, in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 607/2013 privind normele de autorizare unitati de transfuzie din unitati sanitare (anexez autorizatia cu nr. 4775/18.03.2016)
- Prealabil mutarii UTS, spatiul fostei Sterilizari va fi amenajat in conformitate cu ordinul MS 914/2006, 1096/2016 si 607/2013: compartimentare spatiu in 2 incaperi, cu ZONA DE LUCRU PROPRIU-ZISA, prevazuta cu lumina naturala si artificiala, dotata cu masa de lucru rezistenta la dezinfecție si substante chimice, chiuveta cu apa potabila calda si rece, dispenser de sapun, antiseptic si servetele, precum si birou pentru evidentele specifice, electronice si pe hartie si ZONA DE DEPOZITARE frigidere si congelatoare necesare pastrarii probelor biologice pretransfuzionale si a unitatilor de sange sau componente sanguine .48 h posttransfuzional si a esantioanelor de ser sau plasma recoltate pretransfuzional, 6 luni; pereti si pavimente lavabile, cu indepartarea faiantei de pe pereti si inlocuirea tarketului; debarasarea spatiului de aparatura in casare, sisteme de ventilatie/climatizare/electrice nefunctionale sau inutile; site antiinsecte si protectie solara la geamuri; igienizare/renovare grup sanitar dintre blocul operator vechi si spatiul fostei Sterilizari, pentru a putea fi folosit atat de catre personalul din blocul operator, cat si de catre cel de la UTS.
- Intrucat mutarea in noul spatiu nu implica nici o modifica a activitatii UTS propriu-zise fata de cea existenta, si, mai mult, aduce o imbunatatire a circuitului functional de acces in unitatea de transfuzie printr-o usa situata inafara blocului operator propriu-zis, la acelasi nivel de cladire si in imediata vecinatate a blocului operator si sectiilor ATI si Chirurgie cardiovasculara, bineintele cu acces controlat, nu este necesara o noua autorizare a spatiului.

In concluzie, daca se respecta prevederile de mai sus si nu se modifica activitatea UTS actuala, la finalul lucrarilor de amenajare a spatiului nou si dupa prelevarea de probe microbiologice de control a eficientei procedurilor de curatenie si dezinfecție de catre CPIAAM, activitatea UTS poate sa se desfasoare in noul spatiu de la etajul II corp D.

08.12.2022

CPIAAM

Dr. Dragomir Angela
medic primar epidemiologie
cod: C1.1973

INFORMATII
Birou ATI-TV
0256/202356

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 11074 / 08.11.2022

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARII:

**Lucrari de renovare in vederea transformarii
compartiment sterilizare in compartiment transfuzii**

COD CPV – 45453100-8
Lucrări de renovare

CUPRINS

**INSTITUTUL DE BOH
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

*Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro*

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalități:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le indeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare(actualizat până la data de 22 septembrie 2006), precum și a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le indeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

Prezentul caiet de sarcini se referă la repararea respectiv renovarea conform standardelor actuale a compartimentului de sterilizare etaj 2 corp D.

Mentionez faptul că la compartimentul sterilizare nu au fost efectuate lucrări de reparări, renovare, în ultimii 10 ani.

2. Descrierea Lucrării

Aria în care se vor realiza lucrările este formată din compartimentul sterilizare etaj 2 corp B. În fapt se va amenaja spațiul existent conform standardelor actuale pentru a se putea folosi de către compartimentul transfuzii al IBCVT. Se va demonta sterilizatorul și se va transporta în exteriorul cladirii la locul de depozitare special amenajat. Se va decapa faianța și gresia din încapere și transporta, se vor înlocui geamurile și usa, se vor finisa peretii și se vor reface spaletii, se va zugravi lavabil și se va monta covor PVC. Se va monta tablou electric separat cu prize, intrerupătoare și iluminat, se vor modifica instalațiile sanitare, se va monta lavoar nou. Se vor înlocui ferestrele și usa de acces întrare.

Pentru o bună și deplină siguranță în funcționarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictate a tuturor condițiilor de montaj și de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise în fisicele tehnice ale echipamentelor, atrage după sine riscul imposibilității utilizării acestor echipamente și implicit imposibilitatea receptionării lucrării.

Societatea contractantă este singura răspunzătoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protecția muncii precum și de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

*Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro*

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer constructor, persoana calificata in zidarie, instalatii sanitare,instalatii electrice)va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.

NECESAR

- Decapare faianta pereti cu evacuare aprox 70 mp
- Demontat 3 geamuri si o usa
- Procurat si montat 3 buc ferestre 150/100 si usa PVC 200/100 in locul celor existente
- Finisaje pereti, gleturi, amorsaje, etc
- Se va monta sapa autonivelanta aprox 24 mp
- Diverse zugraveli lavabile
- Demontat tablou existent cu circuite, demontat tevi aer comprimat, blindat tevi
- Procurat si montat tablou electric cu 10 prize, 2 intrerupatoare, 6 buc lampi 60/60
- Modificare instalatie sanitara, procurat si montat chiuveta cu dulap
- Procurat si montat covor pvc aprox 55 mp

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile etajului cu dimensiuni pentru calcularea devizului de lucrari, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabili valoarea ofertei

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 10 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie

7. Conditii de receptie

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora
- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contine data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.
- Oferta financiara trebuie sa fie sub forma de deviz lucrari in care se va prezenta detaliat(pret material si manopera) operatiunile de lucru ce vor fi efectuate.
- Pentru detalii suplimentare si orice informatie va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrative

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

Avizat,
Ing. Voichescu ilie