

**INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



REFERAT DE NECESITATE

Nr....1972.....din....14.03.2023

Conform normativelor in vigoare referitoare la securitatea impotriva incendiilor prin prezenta va rugam sa aprobat incheierea unui contract de service cu posibilitatea de prelungire prin act aditional cu firma acreditata de catre ISU pentru verificarea, incarcarea, intretinerea si repararea echipamentului de stingere a incendiilor in perioada 01.05.2023.-31.12.2032, cod CPV 50413200-5

Pret aproximativ 7500 lei + TVA / an

Dir.financiar cont
Ec. Bojin Auri

Responsabil ISU
Ingenier Ilie

INSTITUTUL DE BOI CARDIOVASCULARĂ
VIZIT PE TRAI CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2
ec. CIOC ADRIAN
Data 14.03.2023

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 3900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



CAIETUL DE SARCINI

1. OBIECTUL

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la sistemele de detectie, semnalizare, alarmare incendiu conform normelor in vigoare(Ordin nr.146/2013) – 3 buc.

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la hidranti de incendiu exteriori si interiori conform normelor in vigoare (Ordin nr 146/2013) – 5 exteriori, 27 interiori

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiului conform normelor in vigoare (Ordin nr.146/2013) – 1 buc

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata a clapetelor inchidere anti incendiu de la tubulatura instalatiei de la corpul C – 4 buc.

Achizitionarea de servicii de verificare mentenanta autorizata la stingatoarele de incendiu – 135 buc.

Serviciile se vor desfasura de la data semnarii contractului in functie de scadente , verificari si de situatiile nedorite.

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata la sistemele de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu(3 buc)

-Se va prezenta oferta tehnico economica pentru verificarea si mentenanta autorizata la hidranti interiori si exteriori.(27 hidranti interiori si 5 exteriori)

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata la instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiilor.(statiune pompare, pompa alimentare bazine)

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata a clapetelor inchidere anti incendiu de la tubulatura de aerisire instalatie corp C.

- Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea, umplerea si mentenanta autorizata pentru stingatoarele de incendiu – 135 buc.

**INSTITUTUL DE BOALA
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

2. CERINTE TEHNICE:

- verificarea si mentenanta autorizata la instalatiile de detectie, semnalizare, alarmare incendiu
- verificarea si mentenanta autorizata la hidranti interiori si exteriori
- verificarea si mentenanta autorizata la instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiului
- verificarea si mentenanta autorizata a clapetelor inchidere anti incendiu tubulatura instalatie corp C.
- verificarea si mentenanta autorizata a stingerii incendiilor.

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSSU-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI, ISCIR, ISO 9001, ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

3. CONDITII DE LIVRARE SI TERMENE DE EXECUTIE – GARANTII :

Pentru vicii ascunse rezultate din prestarea serviciilor , prestatorul raspunde pe toata perioada ciclului de utilizare normata (12 luni)

Prestarea seviciilor de verificare si mentenanta la instalatiile de detective , semnalizare si alarmare incendiu ; hidranti interior si exterior ; instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor,a clapetelor de incendiu si repararii hidrantilor exterior se vor efectua conform normelor in vigoare si termenelor stabilite prin contract.

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

4. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA :

Receptia lucrarilor se va efectua de catre comisia constituita in IBCV Timisoara.
Receptia lucrarilor la instalatiile de detectie, semnalizare si alarmare incendiu ; hidranti interiori si exteriori ; instalatia de pompare apa destinata stingerii incendiilor , a clapetelor si hidrantilor exterior se vor face de catre comisia de receptie la termenele stabilite contractual.

5. MODALITATI DE PLATA

Preturile vor fi specificate in lei si cuprind toate cheltuielile .

Plata se va face in termen de 60 zile de la inregistrarea facturii la achizitor (dupa receptia cantitativa si calitativa de la sediul achizitorului).

Documentele de plata sunt:

- factura in original
- avizul de expedite (procesul verbal de predare primire la reparat)
- certificatul de garantie
- PV receptie calitativa si cantitativa, semnat de ambele parti

6. EVALUAREA OFERTELOR

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSU-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI, ISCIR, ISO 9001, ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

In aceleasi conditii de calitate si timp de executie, pretul cel mai scazut.(service, piese de schimb si materiale).

Contractul se va incheia pentru perioada 01.05.2023 pana in data de 31.12.2023 cu posibilitatea de prelungire prin act additional pentru o perioada de cel mult 4 luni calendaristice.

Ofertele se depun pe adresa office@cardiologie.ro ori in plic inchis la secretariatul institutiei.

Intreprinzator Ilie