

Ofertele ne depun pe adresa office@cardiologie.ro
până în data de luni 06.02.2023.
08-1500

INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. George Adam nr. 13.4
Timișoara, RO 1900
tel: +40 236 207363
fax: +40 236 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Birou administrativ

ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea

APROBAT

ORDONATOR DE CREDITE

Prof. Dr. Luca T. Constantin



Director medical

Dr. Bucur Adina

Director Financiar Contabil

Ec. Bojin Aurora

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 482 din 19.01.2023

Va facem cunoscut faptul ca desi reparata de mai multe ori, usa salonului 4 din compartimentul USTACC nu mai poate fi inchisa, facand imposibila izolarea pacientilor internati in acest salon care este in permanenta comunicare cu holul. Mentionam ca este vorba despre o usa intens folosita pentru accesul targilor si al paturilor cu pacienti imobilizati atat in timpul zilei cat si noaptea.

Va rugam sa aprobatii fie o noua reparatie a usii, daca acest lucru este posibil, fie inlocuirea acesteia cu o usa pentru trafic intens.

Coordonator USTACC

Dr. Crisan Simina

Dr. SIMINA CRISAN
medic primar
cardiologie
Cod D 62510

INSTITUTUL DE BOLE CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA
PRELENT 52
Data 26.01.2023


INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 482 / 19.01.2023

CAIET DE SARCINI


DENUMIREA LUCRARI:

Lucrari de reparatii inlocuire usa dubla la Coronarieni

COD CPV – 45421100-5

Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe

CUPRINS



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- 1. Generalitati**
- 2. Descrierea Lucrarii**
- 3. Materiale**
- 4. Cantitati ale lucrarii**
- 5. Termen de executie**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Conditii de receptie**



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Prezentul caiet de sarcini se refera la repararea respectiv renovarea conform standardelor actuale, a usilor de acces (3 buc) la Unitatea Coronariana.

Mentionez faptul ca, usile respective nu au fost inlocuite de la darea in folosinta a corpului C, respectiv anul 2013. In fapt usile se vor confectiona cu 20 cm mai late decat cele existente, se vor aduce modificari ale peretilor laterali, se va repositiona instalatia electrica de catre persoane autorizatesi se va procura si monta covor PVC in completare unde este necesar.

Mentionez faptul ca usile existente sunt intr-o faza avansata de degradare, nu mai pot fi reparate, nu se inchid, produc zgomote si deranjeaza pacientii internati.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din coridorul unitatii coronariene, etaj 1 , corp C. Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatie ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer constructor, persoana calificata in sisteme de tamplarie PVC, zidar, electrician)va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.
- Se va asigura protectia sectiei unitatii coronariene care va ramane functionala, pe toata lungimea holului sectiei, se va aplica folie de protectie asa incat sa nu patrunda praf in zona in care nu se lucreaza.

NECESAR

- Demontat usa existenta
- Modificat(demolat) pereti despartitori pentru incadrare usa noua mai lata cu 20 cm decat cea existenta
- Mutarea instalatiei electrice
- Reparat zidarie , gletuirii, finisaje lavabile
- Repararea si completarea covorului PVC pe portiuni
- Montare usa noua de calitate superioara, rezistenta la trafic greu cu accesorii de calitate superioara
- Finisaje finale(vopsit, siliconat, etc)



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile etajului cu dimensiuni pentru calcularea devizului de lucrari, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabili valoarea ofertei

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 30 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie

7. Conditii de receptie

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora
- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.
- Valoarea ofertei se va prezenta pentru o bucata usa dubla, in pretul estimat este inclusa confectionarea usii precum si lucrarile de instalare, modificarea peretelui ori dupa caz a peretilor, modificarea instalatiei electrice, repararea si completarea covorului PVC.
- Oferta financiara trebuie sa fie sub forma de deviz lucrari in care se va prezenta detaliat operatiunile de lucru ce vor fi efectuate.
- In functie de resursele financiare existente la momentul efectuarii comenzii catre furnizor se va comanda o singura usa sau trei bucati usi(usile, precum si conditiile de lucru , de amplasament sunt identice pt fiecare usa)
Pentru detalii suplimentare si orice informatie va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrativ

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

Avizat,
Ing. Voichescu ilie